
Xp 3DXpert[™]

金属 3D 打印一站式软件解决方案







为什么说 3DXpert™ 是金属 3D 打印的理想选择?

专业需求需要专业软件

金属增材制造有独特的要求,不同于塑料和其他材料的 3D 打印。这就是 为什么您需要专门针对金属打印需求的软件。3DXpert™针对金属 3D 打 印的特殊需求打造,可以帮助您轻松准备和优化金属打印部件,让您快速 打印出高品质部件。

覆盖整个流程的一套集成解决方案

3DXpert 是一个单一的集成解决方案,涵盖整个金属增材制造流程。不再 需要几种不同的解决方案来完成工作。3DXpert 提供您所需的一切——导 入部件数据、优化几何形状和晶格创建、计算扫描路径、排列构建平台、将 其发送到打印机,甚至在必要时加工成品,这些都可以在一个软件解决方 案中完成。

更灵活处理各种几何形状,质量和速度双保险

3DXpert 为 3D 打印开创了部件准备的新纪元。3DXpert 允许您同时无 缝使用 B-rep (边界表示法,针对实体或曲面)和三角面片格式(如 STL)。 3DXpert 省去了转换实体或曲面数据到网格面,提高数据质量和完整性。 您可以在任何格式下操作,节省大量宝贵时间,并具有更大的灵活性,可 以在过程的任何阶段使用基于历史的参数化 CAD 工具对模型进行更改。

尽享自动化和用户完全掌控的终极组合


3DXpert 提供了理想工具组合,允许您控制整个设计和制造流程的各个 参数和方面,同时自动执行重复任务的。通过利用预定义的每个打印机、 材料和打印策略的最佳执行参数来发挥打印机的最大功效,或者使用全 新的扫描路径计算方法和参数,开发您自己的打印策略。

3DXpert 工作流程——从设计到制造


3DXpert 涵盖了增材制造的整个流程。一个集成软件解决方案能简化您的工作流,消除各种生产障碍。 3DXpert 让您高度灵活掌控 3D 打印的设计与制造!

设计










定位部件

优化结构

创建支撑



优化打印策略,缩短打印时间,确打印保质量

3DXpert 可为不同区域分配最佳打印策略,并自动将其融合到一个扫描 路径中,在保持部件完整性的同时最小化打印时间。独特且多样化的打印 策略考虑了设计意图和部件几何形状,从而创建一个能应对 3D 金属打印 挑战的有效扫描路径。

与 3D 专家合作

作为行业领先的直接金属 3D 打印机厂商以及专业的制造业软件商, 3D Systems 具有独一无二的地位,提供可以满足专业用户需求的一套完整 解决方案,无论用户使用什么样的打印机。作为行业领军企业,我们提供 全面的专业知识, 当您需要帮助时, 我们全球的技术支持团队将助您顺利 开展业务。

- · 使用集成解决方案,满足您所有金属 3D 打印的需求
- ・快速、轻松准备和优化打印的部件
- · 在创纪录的时间里打印高质量部件

制造










设计

1 导入数据

导入部件,并保持 CAD 的完整性

- 从各种 CAD 格式导入数据,如 B-rep、DXF、IGES、STEP、VDA、Parasolid (包括二进制)、SAT (ACIS)、STL 和 SAB,本地读取格式包括包括 PMI 数据,如 AutoCAD、Autodesk Inventor、CATIA、Creo Elements/Pro、Siemens NX、SolidWorks 和 SolidEdge,几乎所有网格面片格式。
- 充分利用 B-rep 数据(实体和曲面)的持续操作,无需降级到网格就能读取 B-rep 几何形状,保持数据的完整性,包括解析几何、部件拓扑和颜色编码。这样就可以使用基于历史的参数化特征来准备 3D 打印的部件。
- 立即开始自动修复 STL 和 B-rep 几何。




部件准备

开展最佳打印所需的所有设计工作

2 定位部件


- 将部件放在打印机托盘上,显示气流和铺粉/滚筒方向。
- 通过支撑和向下区域的实时分析设置部件方向。自动定向优化允许将托 盘面积和支撑保持在最低要求。
- 应用缩放以补偿构建期间的部件收缩。
- 使用丰富的参数化和基于历史的混合 (b-rep 和网格) CAD 工具,以及高级直接建模工具,提高部件的可打印性和构建后的操作(例如:关闭孔、添加加工材料、根据可打印性限制修改几何形状)。






3 优化结构

- 使用微晶格减少重量、节省材料。开创性的体积表示 (V-Rep) 技术能闪电般快速创建、编辑和可视化操作微晶格,将晶格结构的功能与基于历史的参数化特征无缝结合在一起。
- 通过创建径向晶格以更好地拟合圆形部件,定义您自己的晶格单元结构,并应用基于 FEA 应力分析的可变晶格厚度来优化晶格结构。
- 导入由其它系统设计的晶格结构。
- 使用 V-Rep 技术,将曲面晶格应用于医疗部件。在医疗植入物和其它医疗模型的外层添加体积纹理,创建所需的孔隙。
- 镂空部件使用填料来减少重量和材料。基于广泛的 2D 模式库进行扫描,在 部件内部形成内壁。
- 使用全面的 CAD 工具完善部件(如偏移曲面或孔尺寸),如果需要,可根据 所选择的打印机调整部件。



4 设计支撑

- 分析部件,查找需要支撑的区域,或手动定义支撑区域。
- 轻松创建各种类型的支撑(侧壁、晶格、实体、圆锥和外围支撑)。使用丰富的工具集来分段、倾斜和偏移支撑,从而简化支撑去除,最大程度节省材料。
- 定义、保存和重复使用您自己的模板,自动创建适合您需要的支撑。使用更高级别的元模板,只需单击一下,即可自动完成整个部件的支撑创建。
- 避免在难以触及的区域使用支撑。定义特殊的打印策略,确保无支撑打印的 完整性。
- 快速分析,识别潜在应力区域,调整支撑设计,防止部件变形。






制造

5 优化打印策略

缩短打印时间,确保高质量曲面


- 使用分区技术,在部件的不同区域应用各种打印策略,缩短打印时间,提高曲面质量。
- 通过自动将最佳打印策略分配给相关对象(支撑、晶格等),来加快打印时间。手动将较快的打印策略分配给不需要高质量曲面的内部体积或区域。
- 通过为特定区域分配更精确的打印策略,实现更好的曲面质量 (例如,小特征、高质量曲面、圆形区域)。
- 不再需要把部件分成单独的对象,避免薄弱点和线条——自动融合具有不同打印策略的区域,从而保持部件的完整性。



6 计算扫描路径

通过优化分层和扫描路径, 保证打印精度和质量

- 基于分区和部件几何形状的组合,享有智能扫描路径计算。
- 在完全计算整个部件之前,快速、精确预览所选分层的实际扫描路径,验证打印工艺。
- 使用"扫描路径查看器"查看计算的轮廓和扫描路径。
- 通过卸载计算并将其分配到其它计算机,缩短计算时间。
- 使用预定义的打印机、材料和打印策略的最佳执行参数,或使用全新的扫描路径计算方法和参数,制定自己的打印策略,发挥打印机的最大功效。






7 配置构建平台&打印

使用操作控制台可以轻松定位托盘上的部件,并发送打印任务


- 在构建平台上以任何所需阵列形式放置将要打印的部件,并组合其所有扫描路径。
- 使用一系列分析工具确保所有部件做好打印准备,您可以查看组合的扫描路径,并估计打印时间、材料消耗和总成本。
- 最后,将最佳组合扫描路径发送到打印机。



8 执行打印后续流程

在同一系统内完成部件制造

- 使用功能强大的加工和钻孔编程工具来移除支撑,加工高质量的曲面区域,以及钻孔、攻丝或修整孔。
- 自动接收打印准备数据作为存量(包括支撑几何、支撑区域轮廓和加工偏置对象),并对其应用智能加工模板,享受使用一个系统的好处。







金属 3D 打印一站式软件解决方案

"4 3DXpert 改变了游戏规则!

它简化了我们的工作流,不再需要使用多个系统。我们很快发现 3DXpert 的一大优点是具有 CAD 参数化接口,能够直接在 CAD 上操作。我们现在无需转换 STL 格式就可以处理数模并享有快速设计支撑的自由、满足增材制造的特定要求。此外,我们可以完全掌控打印参数,开发自己的打印策略,将促使我们的生产力提高到一个新的水平。**

——Scarlett Inc. 公司 3D 打印服务部 Mike McLean



3D Systems 提供全面的 3D 产品和服务,包括 3D 打印机、打印材料、云计算按需定制部件和数字设计工具。公司的生态系统覆盖了从产品设计到工厂车间的先进应用。3D Systems 精准的医疗解决方案包括模拟、虚拟手术规划、医疗、牙科设备以及给患者定制的外科手术器械的打印。作为 3D 打印的创始者和未来 3D 解决方案的开发者,3D Systems 花费了 30 年的时间帮助专业人士和企业优化他们的设计、改造工作流程,将创新产品推向市场、驱动新的商业模式。规范随时会进行更改,恕不另行通知。3D Systems、3D Systems 徽标和 3DXpert 徽标是 3D Systems,Inc. 的注册商标。所有其他商标为各自所有者的财产。